


MEDIOS DE VERIFICACION

INFORMES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 307 - Secretaría de Servicios Municipales		Valor Alcanzado	
Programa Presupuestario: 24 Infraestructura y servicio de alumbrado publico.		2do Trimestre	
TRIMESTRE Abril - Junio 2024		25%	
Componente:	1.- Infraestructura de alumbrado publico para la seguridad ciudadana eficiente.		
Actividad:	1.1 Atencion de solicitudes y reportes ciudadanos de fallas en la red de alumbrado publico.		
Definicion:	Mide el número de solicitudes y reportes de fallas en la red de alumbrado público en el municipio de Oaxaca de Juarez atendidos.		
Meta alcanzada:	Se recibieron 1206 de solicitudes y reportes de fallas en la red de alumbrado publico via telefonica, whats app, reportes operativos nocturnos que implementa la cuadrilla de alumbrado publico en el centro historico.	Abril 381 reportes y solicitudes	Mayo 425 reportes y solicitudes Junio 400 reportes y solicitudes


El Departamento de Mantenimiento de Luminarias en el presente trimestre, ha atendido los reportes recibidos de las diferentes colonias de la cabecera municipal, del centro histórico y de las 13 agencias municipales y de policía, poniendo especial atención al primer cuadro de la ciudad como punto de convergencia de toda la ciudadanía, dando mantenimiento al sistema de alumbrado público, realizando reposición de cableado eléctrico, reactivando circuitos apagados y enderezando postes y faroles en riesgo de caer y sellando ventanas de los postes para desalentar el robo de cableado.



"Rehabilitación de luminarias en Calzada Héroes de Chapultepec"



"Atención de reporte ciudadano, en el Barrio de Jalatlaco"




"Rehabilitación de luminaria afectada en el Fraccionamiento Real Antequera"

Elaboró

C. Mariana Sandibel Cuevas Carrera
Analista C de la Secretaría de Servicios Municipales

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2000 - 2024
SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES


V.o. Bo.

C. Eduardo Jesus Reyes Garcia
Encargado de la Secretaria de Servicios Municipales

MEDIOS DE VERIFICACION

INFORMES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 307 - Secretaría de Servicios Municipales		Valor Alcanzado
Programa Presupuestario: 24 Infraestructura y servicio de alumbrado publico.		2do Trimestre
TRIMESTRE Abril - Junio 2024		17%
Componente:	1.- Infraestructura de alumbrado publico para la seguridad ciudadana eficiente.	
Actividad:	1.2 Gestión para la adquisición de material necesario para mantenimiento de la red de alumbrado público.	
Definición:	Mide el número de gestiones realizadas para la adquisición de materiales para mantenimiento a la red de alumbrado público en agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez.	

Meta alcanzada:	Se realizaron 4 gestiones para la adquisición de materiales para mantenimiento a la red de alumbrado publico en agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez.	Meses		
		Abril 1 gestion	Mayo 1 gestion	Junio 2 gestiones



Entrega de herramientas para las cuadrillas del Departamento de Luminarias



Adquisicion de material electrico



Adquisicion de Cable de aluminio calibre

Elaboró
[Signature]
C. Mariana Sandibel Cuevas Carrera
Analista C de la Secretaría de Servicios Municipales



V.o. Bo.
[Signature]
C. Eduardo Jesus Reyes Garcia
Encargado de la Secretaría de Servicios Municipales

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2021 - 2024


SECRETARÍA
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

MEDIOS DE VERIFICACION

INFORMES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 307 - Secretaría de Servicios Municipales		Valor Alcanzado	
Programa Presupuestario: 24 Infraestructura y servicio de alumbrado publico.		2do Trimestre	
TRIMESTRE Abril - Junio 2024		35%	
Componente:	1.- Infraestructura de alumbrado publico para la seguridad ciudadana eficiente.		
Actividad:	1.3 Realización de acciones permanentes de mantenimiento en la red de alumbrado publico.		
Definicion:	Mide el número de acciones realizadas para la ejecución del acciones permanentes de mantenimiento de la red de alumbrado público en agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez		
Meta alcanzada:	Se realizaron 2138 acciones de visitas, valoraciones, solicitudes de atencion y notificaciones al solicitante sobre el mantenimiento de alumbrado publico en el agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juarez	Abril 972 acciones	Mayo 598 acciones Junio 568 acciones

Acorde a los tiempos que nos toca enfrentar respecto al cambio climático, se ha intervenido los registros y ductos subterráneos que previo a la temporada de lluvias sufrieron un calentamiento mayor derivado de las altas temperaturas, dando como resultados muchas fallas en el cableado subterráneo de los circuitos, mismos que fueron atendidos de forma puntual en todo el centro histórico y zonas en las que tenemos circuitos de esa naturaleza (subterráneos).



"Atención a luminarias afectadas por desgajamiento del Cerro del Fortín"



Rehabilitación modulo Azul fovissste.

Elaboró

C. Mariana Sandibel Cuevas Carrera
Analista C de la Secretaría de
Servicios Municipales

Rehabilitación en el barrio de Jalatlaco



V.o. Bo.


C. Eduardo Jesus Reyes Garcia
Encargado de la Secretaria de Servicios Municipales

SECRETARÍA
DE SERVICIOS
MUNICIPALES
1 de 1

MEDIOS DE VERIFICACION


INFORMES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 307 - Secretaría de Servicios Municipales		Valor Alcanzado	
Programa Presupuestario: 24 Infraestructura y servicio de alumbrado publico.		2do Trimestre	
TRIMESTRE Abril - Junio 2024		35%	
Componente:	1.- Infraestructura de alumbrado publico para la seguridad ciudadana eficiente.		
Actividad:	1.4 Sustitución de luminarias en mal estado		
Definición:	Mide el número de luminarias de la red de alumbrado público en agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez que fueron sustituidas		
Meta alcanzada:	Se realizaron 2138 visitas, valoraciones, atenciones y notificaciones a los solicitantes para llevar a cabo la sustitucion de luminarias en mal estado.	Abril 972 acciones	Mayo 598 acciones
			Junio 568 acciones

Es importante hacer mención que con la temporada de lluvias enfrentamos la parte contraria, en donde encontramos que los conductores de aluminio son afectados por los cambios bruscos (altas temperaturas, humedad). Se dio atención emergente al circuito del Cerro del Fortín, derivado del desgajamiento del cerro, afectando dos postes con luminarias y más de 100 mts. De cableado aéreo 2+1.



Trabajos en el Cerro del Fortín, para proporcionar nueva alimentación eléctrica a los circuitos de alumbrado público.



Atención, y rehabilitación en el barrio de Xochimilco



Rehabilitación de circuitos y luminarias en el barrio de Jalatlaco

Elaboró

C. Mariana Sandibel Cuevas Carrera
Analista C de la Secretaria de
Servicios Municipales



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

V.o. Bo.

C. Eduardo Jesus Reyes Garcia
Encargado de la Secretaria de Servicios Municipales